

正 誤 表

書 名：2020 年版 ビル管理士試験模範解答集

コ ー ド：978-4-86418-098-6

発行日・版刷：2020 年 1 月 15 日 第 1 版第 1 刷

正誤表作成日：2020 年 3 月 26 日

ページ	訂正箇所	誤	正
2019-92	問題 55 解答 56 行目	$Q = \frac{0.022}{1000 - 400} \times 10^6$	$Q = \frac{0.022 \times 6}{1000 - 400} \times 10^6$
2019-102	63-3 図	「送風 (SA) ダクト」と「還気 (RA) ダクト」の文字位置が逆でした。	
	右段下から 3 行目	4) 二重ダクト方式 (63-3 図)	3) 二重ダクト方式 (63-3 図)
2019-103	左段 8 行目	5) マルチゾーンユニット方式	4) マルチゾーンユニット方式
	左段 16 行目	6) ダクト併用ファンコイルユニット	5) ダクト併用ファンコイルユニット
	右段 11 行目	7) ターミナルエアハンドリングユニッ	6) ターミナルエアハンドリングユニッ